

**TCVN**

**TIÊU CHUẨN QUỐC GIA**

**TCVN 4392 : 1986**

**MẠ KIM LOẠI –  
CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA**

*Metallic plating – Methods of testing*

**HÀ NỘI - 2008**

## **Lời nói đầu**

TCVN 4392 : 1986 do Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khu vực 1 biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành;

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

## **Mạ kim loại – Các phương pháp kiểm tra**

*Metallic plating – Methods of testing*

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các lớp mạ trang trí và chống ăn mòn, được tạo bằng phương pháp điện hoá. Tiêu chuẩn quy định các phương pháp kiểm tra ngoại hình, chiều dày, độ xốp và độ bền bám của lớp mạ.

### **1 Mẫu**

- 1.1 Mẫu và phương pháp lấy mẫu phải phù hợp với tiêu chuẩn và các tài liệu tương ứng.
- 1.2 Trong trường hợp cần thiết, phần bế mặt chi tiết cần tiến hành kiểm tra được quy định trong tài liệu kỹ thuật đối với sản phẩm.

### **2 Phương pháp kiểm tra ngoại hình lớp mạ**

- 2.1 Phương pháp này nhằm phát hiện khuyết tật bể mặt lớp mạ bằng cách quan sát hình dáng bên ngoài và áp dụng cho tất cả các chi tiết có hình dáng và kích thước bất kỳ.
- 2.2 Việc kiểm tra được tiến hành bằng cách dùng mắt thường quan sát chi tiết trong phòng có độ sáng từ 300 Lx đến 2500 Lx, với khoảng 250 mm tính từ bể mặt chi tiết.

Nếu cần thiết phải sử dụng dụng cụ quang học thì độ phóng đại phải quy định trong tài liệu kỹ thuật đối với sản phẩm.

Khi xác định độ bóng và độ nhám của lớp mạ cho phép sử dụng các loại dụng cụ chuyên dùng hoặc so sánh với mẫu chuẩn.

### **3 Các phương pháp kiểm tra chiều dày lớp mạ**

#### **A. Các phương pháp vật lý không phá huỷ mẫu**

- 3.1 Phương pháp tách lực hút của nam châm vĩnh cửu, từ thông, cảm ứng điện từ, dòng xoáy, tia ion hoá và phương pháp nhiệt điện.

## TCVN 4392 : 1986

### 3.1.1 Bàn chất và phạm vi áp dụng của các phương pháp

1) Phương pháp tách tục hút của nam châm vĩnh cửu dựa trên quan hệ tỉ lệ nghịch giữa chiều dày lớp mạ với lực tách nam châm ra khỏi bề mặt vật mạ.

Phương pháp áp dụng để đo chiều dày lớp mạ không từ tính trên vật liệu có tính chất từ.

2) Phương pháp từ thông dựa trên cơ sở các đường sức khép kín của các cực từ khi qua vật liệu từ được mạ thì bị yếu đi càng nhiều khi chiều dày lớp mạ càng tăng.

Phương pháp áp dụng để đo chiều dày lớp mạ không từ tính và lớp mạ nikén trên vật liệu có tính chất từ.

3) Phương pháp cảm ứng điện từ dựa trên sự thay đổi cảm kháng hoặc điện áp cảm ứng cuộn cảm của đầu đo tỷ lệ với khoảng cách từ cực của lõi sắt đến vật liệu cần có tính chất từ.

Phương pháp áp dụng để đo chiều dày lớp mạ không từ tính trên vật liệu có tính chất từ.

4) Phương pháp dòng xoáy dựa trên việc đo sự tương tác qua lại giữa điện trường riêng các cuộn cảm đều đo với điện từ trường đo cuộn cảm này gây ra trong vật liệu nền có lớp mạ.

Phương pháp áp dụng để đo chiều dày lớp mạ kim loại trên vật liệu nền có tính chất dẫn điện với điều kiện:

Nếu vật liệu nền và lớp mạ không có tính chất từ;

Nếu giữa điện trở riêng của vật liệu nền ( $\rho_a$ ) và điện trở riêng của lớp mạ ( $\rho_b$ ) thoả mãn công thức:

$$\frac{\rho_a}{\rho_b} < 0,7 \text{ hoặc } \frac{\rho_a}{\rho_b} > 1,2$$

5) Phương pháp tia ion hoá dựa trên cường độ phản xạ của tia bức xạ  $\beta$  phụ thuộc vào chiều dày lớp mạ.

Phương pháp này áp dụng để đo chiều dày lớp mạ kim loại nếu số thứ tự của kim loại nền (Za) và số thứ tự của kim loại mạ (Zb) trong bảng tuần hoàn Mendeléev thoả mãn điều kiện:

$$Za - Zb \geq 5$$

6) Phương pháp nhiệt điện dựa trên sự thay đổi thế nhiệt điện phụ thuộc vào chiều dày lớp mạ. Dưới tác dụng của nhiệt, thế nhiệt điện này xuất hiện giữa kim loại nền và kim loại lớp mạ là hai kim loại khác nhau về khối lượng và độ dẫn điện.

Phương pháp áp dụng để đo chiều dày lớp mạ nikén trên thép, trên đồng, trên hợp kim đồng, trên kẽm và hợp kim kẽm.

### 3.1.2 Sai số của các phương pháp đo (%) không được vượt quá:

Phương pháp tách tục hút nam châm vĩnh cửu  $\pm 10$

Phương pháp từ thông	$\pm 10$
Phương pháp cảm ứng điện từ	$\pm 4$
Phương pháp dòng xoáy	$\pm 5$
Phương pháp ion hoá	$\pm 5$
Phương pháp nhiệt điện	$\pm 5$

3.1.3 Các phương pháp đo chiều dày lớp mạ không phá hủy mẫu chỉ có thể áp dụng được khi độ nhám bề mặt của kim loại nền và kim loại mạ nhỏ hơn chiều dày lớp mạ.

Các phương pháp không phá hủy mẫu không áp dụng đối với lớp mạ kim loại nhiều lớp có lớp mạ trung gian là niken.

3.1.4 Trước khi tiến hành đo, chi tiết được làm sạch trong các dung môi hữu cơ (như xăng, trichloetylen)... Sau đó phải rửa sạch chi tiết bằng nước cất, để khô ngoài không khí sạch hoặc lau khô bằng giấy lọc.

Cho phép không phải làm sạch khi tiến hành kiểm tra trực tiếp ngay sau khi mạ xong.

3.1.5 Chọn phương pháp đo chiều dày lớp mạ phụ thuộc vào bản chất của vật liệu nền và lớp mạ cho trong Bảng 1.

3.1.6 Tiến hành đo theo hướng dẫn sử dụng thiết bị.

3.1.7 Kết quả đo là giá trị trung bình của 5 phép đo trên 5 vị trí khác nhau của mẫu.

Bảng 1

Vật liệu nền	Vật liệu mạ				
	Đồng	Niken	Crôm	Kẽm	Thiếc
Sắt và hợp kim của sắt có tính chất từ	P, X	P, N	P	T, P, X	T, P, X
Hợp kim của sắt không có tính chất từ	X	P, N	-	O	O
Đồng và hợp kim của đồng	-	P, N	-	X	T
Kẽm và hợp kim của kẽm	-	P, N	T	-	T
Nhôm và hợp kim của nhôm	O	O	O	O	O
Phép kim loại	T, X	T, P	T	T	T

CHÚ THÍCH: P – phương pháp tách lực hút của nam châm vĩnh cửu, phương pháp từ thông, phương pháp cảm ứng điện từ; X – phương pháp dòng xoáy; T – phương pháp tia ion hoá; N – phương pháp nhiệt điện; O – phối hợp các phương pháp.

## B Các phương pháp vật lý phá huỷ mẫu

### 3.2 Phương pháp kim tương

3.2.1 Phương pháp kim tương áp dụng để đo chiều dày cục bộ lớp mạ điện hoá có chiều dày tối thiểu đến 2  $\mu\text{m}$  và được dùng để làm phương pháp trọng tái.

Phương pháp dựa trên việc xác định chiều dày lớp mạ bằng kính hiển vi kim tương trên mẫu sci được cắt vuông góc với bề mặt chi tiết mạ.

Độ chính xác của phương pháp:

$\pm 0,5 \mu\text{m}$  khi dùng thị kính xoay;

$\pm 1,0 \mu\text{m}$  khi dùng micrômét thị kính.

### 3.2.2 Cho phép sử dụng tất cả các loại kính hiển vi kim tương

Độ phóng đại nên dùng từ 500 x đến 1000 x - đối với lớp mạ có chiều dày nhỏ hơn 20  $\mu\text{m}$ ; 200 x - đối với lớp mạ có chiều dày lớn hơn 20  $\mu\text{m}$ .

3.2.3 Để đo chiều dày lớp mạ phải chuẩn bị mẫu mài cắt ngang lớp mạ (mẫu mài ngang) như trong Phụ lục 1.

3.2.4 Đo chiều dày lớp mạ được xác định trên kính hiển vi kim tương với micrômét thị kính hay thị kính xoay, bằng cách đo ảnh mẫu soi.

Tiến hành đo không ít hơn 3 vị trí trên toàn bộ chiều dài mẫu soi.

3.2.5 Kết quả đo là giá trị trung bình của 3 phép đo.

### 3.3 Phương pháp khối lượng

3.3.1 Phương pháp dựa trên việc xác định khối lượng mạ và được áp dụng để xác định chiều dày trung bình lớp mạ điện hoá trên các chi tiết có khối lượng không lớn hơn 200 g.

Sai số tương đối của phương pháp  $\pm 10\%$ .

3.3.2 Khi đo cân sử dụng cân phân tích có sai số  $\pm 0,001$  g.

3.3.3 Việc làm sạch được tiến hành theo mục 3.1.4.

3.3.4 Khối lượng của lớp mạ được xác định bằng cách cân chi tiết trên cân phân tích trước và sau khi mạ.

3.3.5 Chiều dày trung bình của lớp mạ ( $H_{10}$ )  $\mu\text{m}$  được tính theo công thức sau:

$$H_{10} = \frac{(g_2 - g_1) \cdot 1000}{S \cdot \gamma}$$

ở đây:  $g_1$  – Khối lượng chi tiết trước khi mạ, g;

$g_2$  – Khối lượng chi tiết sau khi mạ, g;

S – Diện tích bề mặt chi tiết được mạ,  $\text{cm}^2$ ;

$\gamma$  - Tỷ trọng của vật liệu mạ,  $\text{g/cm}^3$ .

## C Các phương pháp hoá học

### 3.4 Phương pháp phun tia, nhỏ giọt, hòa tan

3.4.1 Phương pháp phun tia dựa trên cơ sở hoà tan lớp mạ bằng dung dịch thử phun thành tia tại một điểm trên bề mặt chi tiết với một tốc độ nhất định.

Chiều dày lớp mạ được tính theo thời gian hoà tan lớp mạ để hoà tan lớp mạ (phương pháp phun tia thể tích).

Thời điểm kết thúc hoà tan lớp mạ được xác định bằng mắt (phương pháp phun tia chu kỳ, phun tia thể tích) hoặc bằng dụng cụ ghi lại sự thay đổi thể hiệu hay cường độ dòng vào lúc hoà tan hoàn toàn lớp mạ (phương pháp phun tia điện).

Phương pháp nhỏ giọt dựa trên cơ sở hoà tan lớp mạ bằng các giọt dung dịch thử nhỏ tại cùng một điểm trên bề mặt lớp mạ và được giữ trong một khoảng thời gian nhất định.

Chiều dày lớp mạ được tính theo số giọt để hoà tan lớp mạ.

Phương pháp hoá tan dựa trên cơ sở hoà tan lớp mạ trong dung dịch không tác dụng đối với kim loại nền hoặc kim loại lớp dưới của chi tiết.

Chiều dày lớp mạ được tính theo khối lượng kim loại hoà tan và được xác định bằng hai phương pháp: Phản tích hoá dung dịch hoà tan lớp mạ hay cân chi tiết trước và sau khi hoà tan lớp mạ.

3.4.2 Phương pháp phun tia và nhỏ giọt dùng để đo chiều dày cục bộ lớp mạ kim loại một lớp và nhiều lớp cho các chi tiết có diện tích bề mặt không nhỏ hơn  $0,3 \text{ cm}^2$ .

Phương pháp phun tia không áp dụng được đối với các chi tiết có hình dáng ngắn cản dung dịch chảy thoát.

Phương pháp nhỏ giọt không áp dụng đối với lớp mạ một lớp và nhiều lớp cho các chi tiết có kích thước nhỏ. Phương pháp không áp dụng đối với các hợp kim nhôm có chứa đồng và никon.

Sai số tương đối (%) khi đo chiều dày lớp mạ từ  $2 \mu\text{m}$  trở lên là:

Phương pháp phun tia chu kỳ:  $\pm 10$

## TCVN 4392 : 1986

Phương pháp phun tia thể tích:	± 15
Phương pháp nhỏ giọt:	± 30
Phương pháp hòa tan:	± 10

### 3.4.3 Việc làm sạch dầu mỡ trước khi đo được tiến hành theo điều 3.1.4.

Các lớp màng crêmat và phôtphat trên lớp mạ kẽm được làm sạch bằng bông tẩm axit clohydric tỷ trọng 1,19 g/cm<sup>3</sup> ioáng theo tỷ lệ 1:8.

Tiến hành kiểm tra việc hoàn toàn tẩy sạch lớp màng crômat và phôtphat bằng cách nhỏ và giữ một giọt dung dịch chứa 5 g/l đồng sunfat. Vết màu đen trên bề mặt chứng tỏ không còn màng crômat và phôtphat.

Việc hòa tan lớp mạ crôm khỏi lớp mạ nhiều lớp được tiến hành bằng dung dịch axit clohydric tỷ trọng 1,19 g/cm<sup>3</sup> có pha thêm triêxyt antimon từ 1 % đến 2 % trọng lượng.

### 3.4.4 Để tránh dùng dịch chảy phản tán, bề mặt chi tiết được cách ly bằng bất cứ vật liệu bền vững hoá học nào.

Trong phương pháp phun tia thì vật liệu cách ly được làm thành bờ song song theo hướng chảy thoát của dung dịch với khoảng cách 4 mm. Khi đo bằng phương pháp nhỏ giọt vật liệu cách ly được làm thành một vòng tròn đường kính khoảng 6 mm trên lớp mạ để cách biệt với hế mặt xung quanh.

Trước khi đo, các chi tiết và dung dịch thử cần được giữ trong phòng cho đến khi nhiệt độ của chúng đạt nhiệt độ môi trường.

## 3.5 Phương pháp phun tia chủ yếu

3.5.1 Khi đo sử dụng thiết bị (Hình 1) bao gồm bình dung dịch 5 có dung tích khoảng 250 ml, có khoá 6. Đầu mút phía dưới của bình nối với ống mao quản 8 bằng ống cao su 7 và dung dịch chảy xuống bể mực mẫu 9. Ống mao dẫn được thuần sao cho khi van 6 hoàn toàn mở thì áp suất không đổi và nhiệt độ từ 18 đến 20°C, trong 30 s có ( $10 \pm 0,1$ ) ml nước cất chảy từ bình xuống.

Áp suất không đổi được điều chỉnh bằng ống thuỷ tinh 4 đặt xuyên qua nút 3 vào cổ bình và cổ lỗ 2 để không khí vào bình.

Dầu dưới của ống thuỷ tinh 4 phải nằm trong dung dịch ở vị trí không đổi bởi khoảng cách ( $250 \pm 5$ ) mm tính từ đầu ống mao dẫn 8. Trong ống 4 có đặt nhiệt kế 1.


Dung dịch để đo cho trong Bảng 2 và cách chuẩn bị chúng cho trong Phụ lục 2.

3.5.2 Chuẩn bị thiết bị để tiến hành đo như sau: Đổ đầy 3/4 bình 5 dung dịch đã được chuẩn bị, mở van 6 và làm đầy ống mao dẫn 8. Dùng nút cao su 3 dập cổ bình lại, mở van 6 để cho dung

dịch chảy khỏi bình cho tới khi khí được hút đều đặn vào bình qua ống 4. Đó chính là dấu hiệu áp suất trong bình là không đổi.

Trước khi làm việc, cần kiểm tra mức dung dịch chảy ra từ ống mao dẫn như đã nêu trong điều 3.5.1.

Sau khi đã được chuẩn bị như vậy, định vị thiết bị bằng chân để sao cho đầu mút của ống mao dẫn nằm cách bể mặt mẫu thử khoảng từ 4 mm đến 5 mm và để cho góc giữa trục của ống mao dẫn và bể mặt chi tiết hoặc với tiếp tuyến của bể mặt này (trong trường hợp bể mặt cong) là  $(45 \pm 5)^\circ$ .



**TCVN 4392 : 1986**

$$H_m = H_t \cdot t$$

ở đây:  $H_t$  – Chiều dày lớp mạ hòa tan trong 1 s,  $\mu\text{m}$ ;

$t$  – Thời gian để hòa tan lớp mạ, s.

Giá trị  $H_t$  đối với các lớp mạ khác nhau cho trong Bảng 3.

Khi tính chiều dày, trong công thức phải nhân thêm hệ số điều chỉnh, đối với lớp mạ đồng, mạ trong dung dịch điện phân xianua là 1,35; crôm bóng mạ trong dung dịch điện phân tự điều chỉnh là 1,2; crôm mờ mạ trong dung dịch điện phân tự điều chỉnh là 1,04; lớp crôm mờ mạ trong dung dịch điện phân tetro crômat là 1,3.

Khi tính chiều dày lớp mạ niken mạ trong dung dịch điện phân có cho thêm chất tạo bóng, trong công thức cần nhân thêm với các hệ số cho trong Bảng 4.

Bảng 2

Lớp mạ	Kim loại nồng hoặc kim loại lớp dưới	Số thứ tự dung dịch	Thành phần dung dịch	Nồng độ		Điều kiện kết thúc dc
				g/l	ml/l	
Kẽm	Thép	1	Amoni nitrat	70	-	Xuất hiện vết màu hồng
			Đồng sunfat	7	-	
			Axit clohydric	-	70	
Đồng	Thép	2	Sắt III clorua	300	-	Xuất hiện vết màu hồng
	Hợp kim kẽm		Đồng sunfat	100	-	Xuất hiện vết màu đen
	Niken					Xuất hiện vết màu trắng
Niken	Thép					Xuất hiện vết màu hồng
	Đồng và hợp kim đồng					Xuất hiện vết màu hồng hoặc màu vàng
Crôm	Niken	3	Axit clohydric (tỷ trọng 1,19 g/cm <sup>3</sup> )	-	220	Xuất hiện vết màu trắng
	Thép		Axit sunfuaric (1,84)		100	Xuất hiện vết màu hồng
			Sắt III clorua	60	-	
			Đồng sunfat	30	-	
			Efanola	-	100	
Đồng	Thép	4	Sắt III clorua	150	-	Xuất hiện vết màu đen
			Axit clohydric (1,19)		150	
			Axit axetic (băng)	-	250	
			Triôxít antimôn	31	-	

CHÚ THÍCH: 1) Khi xác định chiều dày lớp mạ crôm, trước khi dc, để phà lớp thụ động, cần dùng que kẽm tẩm dung dịch dc tiếp xúc với bề mặt chi tiết.

2) Nếu khó xác định điểm kết thúc bùa tên lớp mạ đồng trên nền thép sau khi xuất hiện vết màu hồng sáng thì dùng ống pipet định kỳ nhỏ một giọt dung dịch 1,5 % antimoclorua trong axit clohydric (1:1). Điều kiện kết thúc hoà tan lớp mạ là vết màu đen, xuất hiện sau 2 giây đến 3 giây khi thử. Để tiếp tục thử bằng đóng xát, cần dùng giấy thấm lau khô chỗ thử.

Kết quả đo là giá trị trung bình của 3 phép đo ở 3 vị trí khác nhau của mẫu.

### 3.6 Phương pháp phun tia chìa kỵ (điện – phun tia)

3.5.1 Khi đo sử dụng thiết bị (Hình 2) đã được mô tả trong điều 3.5.1 nhưng ở nút 3 dây bình 5 đặt thêm ống thuỷ tinh thứ hai 10 đầu mút của ống có hàn dây platin (11). Đầu dưới của ống thuỷ tinh 10 phải nằm trong dung dịch ở vị trí không đổi với khoảng cách  $(250 \pm 5)$  mm cách đầu mút của ống mao dẫn 8. Dây platin và mẫu thử đầu vào sơ đồ điện bao gồm: nguồn 13 (pin 3V), điện kế 16 (thiết bị báo 0), điện trở 14 (10), biến trở 15 (22), công tắc 12.

Cho phép sử dụng sơ đồ điện có sử dụng phương pháp bù.

Chuẩn bị thiết bị như điều 3.5.2.

Mẫu thử phải cách điện khỏi chân đế.

3.6.2 Khi đo, đóng mạch điện, đồng thời mở van 6 và đóng hổ bơm giày. Khi kim đồng hồ bị lạch thì đóng van và ngừng đồng hồ. Đó là lúc lớp mạ tại đó đã hoà tan hết và xuất hiện kim loại nổn hoặc kim loại lớp dưới.

3.6.3 Kết quả đc xử lý theo điều 3.5.4.

### 3.7 Phương pháp phun tia thể tích

3.7.1 Khi đo sử dụng thiết bị bao gồm: ống buret 50 ml có độ chia 0,1 ml và van thuỷ tinh nối với ống mao quản bằng ống cao su. Ống mao quản được chuẩn bị sao cho khi thử van mở hoàn toàn, trong 30 s, ở nhiệt độ từ 16 °C đến 20 °C từ buret có  $(10 \pm 0,1)$  ml nước chảy ra.

Khi đo sử dụng các dung dịch cho trong Bảng 2.

3.7.2 Khi đo mở hoàn toàn van buret để dòng dung dịch chảy xuống. Sau một thời gian đóng van lại và quan sát sự thay đổi màu của bề mặt ở chỗ dòng xối xuống. Nếu màu không thay đổi thì lại mở van và cứ tiếp tục như vậy cho tới khi màu bề mặt ở chỗ dòng xối thay đổi

Bảng 3


Nhiệt độ, °C	Chiều dày lớp mạ ( $H_i$ ) hòa tan trong 1 giây, $\mu\text{m}$				
	Kẽm	Đồng (với dung dịch 2)	Đồng (với dung dịch 4)	Niken	Crôm
12	0,515	0,538	0,443	0,236	-
13	0,530	0,568	0,470	0,262	-
14	0,542	0,602	0,496	0,294	-
15	0,560	0,641	0,526	0,333	0,094
15	0,571	0,685	0,560	0,375	0,101
17	0,599	0,735	0,594	0,424	0,109
18	0,610	0,794	0,629	0,467	0,120
19	0,030	0,862	0,864	0,493	0,131
20	0,545	0,926	0,099	0,521	0,139
21	0,570	0,980	0,734	0,546	0,147
22	0,690	1,042	0,768	0,575	0,156
23	0,715	1,099	0,802	0,606	0,164
24	0,740	1,103	0,836	0,541	0,169
25	0,752	1,220	0,879	0,671	0,174
26	0,775	1,268	-	0,709	-
27	0,790	1,333	-	0,741	-
28	0,808	1,339	-	0,750	-
29	0,824	1,429	-	0,800	-
30	0,633	1,471	-	0,833	-
31	0,850	1,515	-	0,862	-
32	0,870	1,587	-	0,593	-
33	0,833	1,658	-	0,923	-
34	0,900	1,729	-	0,953	-
35	0,917	1,800	-	0,983	-

## CHÚ THÍCH:

Giá trị  $H_i$  áp dụng cho lớp mạ kẽm mạ trong dung dịch điện phân là xianua, sunfat, amôniac và kẽm; lớp mạ đồng mạ trong dung dịch điện phân là sunfat (đối với dung dịch 2), lớp mạ никen mạ trong dung dịch điện phân là sunfat và florurat; lớp mạ crôm mờ mạ trong dung dịch điện phân là sunfat; lớp mạ đồng mạ trong dung dịch điện phân là sunfat và xianua (đối với dung dịch 4).

Bảng 4

Khoảng thời gian, s	Hệ số điều chỉnh đối với lớp mạ никen mạ trong dung dịch điện phân có các thêm chất tạo bóng			
	1,4 butitdiol	Cumarin và n-toluol sunfamit	2,6 – 2,7 naphthalin disunfuaxit và formalin	2,6 – 2,7 naphthalin disunfua exit
0-20	1,2	1,6	1,3	1,5
20-40	1,1	1,4	1,0	1,4
40-80	1,0	1,3	0,9	1,3
80-100	0,9	1,2	0,8	-



Hình 2 - Sơ đồ thiết bị phương pháp phun tia chu kỳ (điện phun tia)

Điểm kết thúc đo là sự thay đổi màu trên bộ mặt kim loại nến hay kim loại lớp dưới (xem Bảng 2).

Khi đo lớp mạ nhiều lớp phải ghi lại từng thể tích dung dịch hoá tan từng lớp mạ, toàn bộ thể tích dung dịch hoá tan lớp mạ được cộng lại.

Ghi lại nhiệt độ dung dịch.

### 3.7.3 Chiều dày lớp mạ ( $H_M$ ), $\mu\text{m}$ , được tính theo công thức:

$$H_M = H_v \cdot V,$$

ở đây,  $H_v$  – Chiều dày lớp mạ do 1 giọt dung dịch hoá tan,  $\mu\text{m}$  (Bảng 5);

$V$  – thể tích dung dịch để hoá tan lớp mạ, ml.

Kết quả đo là giá trị trung bình của 3 phép đo ở 3 vị trí khác nhau của mẫu.

Đối với lớp mạ đồng mạ trong dung dịch điện phân xianua, khi tính chiều dày lớp mạ, trong công thức cần nhân thêm hệ số điều chỉnh là 1,35.

## 3.8 Phương pháp nhỏ giọt đối với lớp mạ crôm

3.8.1 Trong phương pháp này cần xác định thời gian cần thiết để một giọt axit clohydric (tỷ trọng 1,19 g/cm<sup>3</sup> ở 20°C) xuyên thấu qua lớp mạ crôm, mạ bằng phương pháp điện hoá.

Phương pháp dùng để xác định chiều dày lớp mạ crôm dưới 1,2 µm trên lớp mạ nikén hoặc đồng - nikén.

3.8.2 Mẫu thử được làm sạch như điều 3.1.4, sau đó dùng nén hoặc sáp nóng chảy khoanh lõi bể mặt mẫu một vòng tròn có đường kính trong khoảng 6 mm.

3.8.3 Dùng ống nhỏ giọt nhỏ một giọt từ 0,03 ml đến 0,05 ml dung dịch axit clohydric (tỷ trọng 1,19 g/cm<sup>3</sup>) vào giữa vòng tròn sáp hoặc nén. Bấm đồng hồ để xác định chính xác thời gian từ khi bắt đầu xuất hiện bọt khí đến khi bắt đầu nhìn thấy lớp mạ nikén. Khi bọt khí không tạo thành ngay lập tức, thì dùng dây nikén mỏng chạm vào bể mặt kiểm để cường hóa phản ứng.

Điểm kết thúc là lúc ngừng tạo thành các bọt khí hay xuất hiện lớp nikén màu vàng.

Mẫu, dung dịch thử và ống nhỏ giọt phải có nhiệt độ từ 16 °C đến 25 °C.

3.8.4 Chiều dày lớp mạ crôm tính theo công thức sau:

$$a = t \cdot K$$

ở đây: t – thời gian xuyên thấu, s;


K – hệ số phụ thuộc vào nhiệt độ, xác định theo đồ thị ở Hình 3.

Kết quả đo là giá trị trung bình của 3 phép đo tại 3 vị trí khác nhau của mẫu.

Bảng 5

Nhiệt độ, °C	Chiều dày lớp mạ (H <sub>y</sub> ) do 1 giọt dung dịch hòa tan, m		
	Kẽm	Đồng	Niken
12	1,465	2,268	0,995
13	1,501	2,370	1,091
14	1,540	2,481	1,211
15	1,597	2,604	1,355
16	1,610	2,747	1,510
17	1,645	2,915	1,681
18	1,688	3,115	1,832
19	1,740	3,344	1,906
20	1,776	3,456	1,996
21	1,845	3,717	2,070
22	1,895	3,906	2,151
23	1,945	4,065	2,242
24	1,990	4,255	2,347
25	2,033	4,425	2,433
25	2,060	-	2,520
27	2,126	-	2,620
28	2,173	-	2,720
29	2,219	-	2,820
30	2,286	-	2,920

CHÚ THÍCH: Giá trị ( $H_v$ ) áp dụng cho lớp mạ kẽm mạ trong dung dịch điện phân xianua, sunfat, amôniac và kẽm; lớp mạ đồng trong dung dịch điện phân sunfat; lớp mạ niken mạ trong dung dịch điện phân sunfat.



Hình 3 - Đồ thị xác định hệ số K theo nhiệt độ

### 3.9 Phương pháp nhỏ giọt đối với lớp mạ một lớp và nhiều lớp (trừ lớp mạ crôm).

3.9.1 Phương pháp này xác định chiều dày cục bộ của lớp mạ một lớp hay nhiều lớp của thiếc, kẽm, đồng, niken bằng cách xác định số giọt dung dịch kiểm đặc biệt, nhỏ liên tiếp để hoà tan lớp mạ.

3.9.2 Làm sạch và chuẩn bị mẫu như điều 3.8.2.

3.9.3 Dùng ống nhỏ giọt, nhỏ một giọt từ 0,03 ml đến 0,05 ml dung dịch kiểm, chọn theo Bảng 6 vào vòng tròn sáp hoặc nến. Để một thời gian nhất định như đã cho trong Bảng 6. Sau đó dùng giấy thấm lau sạch giọt dung dịch. Lặp lại quá trình đó cho tới khi hoà tan hết lớp mạ tương ứng.

Xác định điểm kết thúc quá trình hoà tan lớp mạ theo Bảng 8.

3.9.4 Chiều dày cục bộ lớp mạ ( $H_M$ ),  $\mu\text{m}$  được tính theo công thức:

$$H_M = H_v \cdot (n - 0,5)$$

ở đây,  $H_v$  – chiều dày lớp mạ do một giọt dung dịch hoà tan trong thời gian cho trước (xem Bảng 7),  $\mu\text{m}$ ;

$n$  – Số giọt dùng để hoà tan lớp mạ.

Kết quả đo là giá trị trung bình của 3 phép đo trên 3 vị trí khác nhau của mẫu.

### 3.10 Phương pháp hoà tan

#### 3.10.1 Tiến hành đo theo hai phương pháp

a) Chi tiết được oán và sau đó nhúng vào trong dung dịch thích hợp khi đã hoà tan hết lớp mạ, chi tiết được lấy ra khỏi dung dịch, rửa sạch, sấy khô và cân lại.

Chiều dày trung bình của lớp mạ ( $H_c$ )  $\mu\text{m}$  được xác định theo công thức:

$$H_c = \frac{(g_1 - g_2) \cdot 10000}{\gamma \cdot S}$$

ở đây,  $g_1$  – khối lượng chi tiết trước khi hoà tan, g;

$g_2$  – khối lượng chi tiết sau khi hoà tan lớp mạ, g;

$\gamma$  - khối lượng riêng của kim loại mạ,  $\text{g/cm}^3$ ;

$S$  – diện tích bề mặt mẫu,  $\text{cm}^2$

b) chi tiết được nhúng vào trong dung dịch thích hợp, sau khi hoà tan hết lớp mạ, chi tiết được lấy ra khỏi dung dịch và rửa sạch vài lần bằng nước cất. Đổ lần nước rửa vào dung dịch và sau đó bằng phương pháp phản tích hóa học xác định khối lượng kim loại mạ bị hoà tan.

Dung dịch để hoà tan lớp mạ trình bày ở Bảng 8.

Bảng 6

Lớp mạ	Kim loại nền hoặc kim loại lớp dưới	Số thứ tự của dung dịch	Thành phần dung dịch	Nồng độ g/l	Số lượng	Thời gian giữ 1 giọt, s	Đánh giá kết thúc đo
Kẽm	Thép, đồng và hợp kim đồng	6	Kali iodua ít	200 100	-	60	Xuất hiện kim loại nền
Kẽm	Thép, nikken	6	Bạc nitrat	44	-	30	Xuất hiện vết mâu tối trên thép hoặc màu trắng trên nikken
Niken	Thép, đồng và hợp kim đồng	7	Sắt III clorua Đồng sunfat	300 100	-	30	Xuất hiện vết mâu hồng
Thiếc	Thép, đồng và hợp kim đồng	8	Sắt III clorua Đồng sunfat Axit clohydric (tỷ trọng 1,19)	50 20 -	160 ml	30	Xuất hiện vết mâu hồng

Bảng 7

Nhiệt độ, °C	Chiều dày lớp mạ ( $H_s$ ) do một giọt dung dịch hòa tan trong một thời gian chia trước, $\mu\text{m}$			
	Thiếc 30 s	Kẽm 60 s	Đồng 30 s	Niken 30 s
12	0,55	0,87	0,83	0,55
13	0,55	0,91	0,85	0,57
14	0,55	0,96	0,87	0,59
15	0,55	1,01	0,89	0,61
16	0,55	1,06	0,93	0,63
17	0,55	1,09	0,97	0,65
18	0,55	1,14	1,01	0,67
19	0,55	1,18	1,05	0,69
20	0,55	1,24	1,06	0,70
21	0,55	1,27	1,11	0,71
22	0,55	1,32	1,14	0,72
23	0,55	1,36	1,15	0,73
24	0,55	1,40	1,16	0,74
25	0,55	1,45	1,20	0,75
26	0,55	1,52	1,21	-
27	0,55	1,59	1,23	-
28	0,55	1,66	1,24	-
29	0,55	1,73	1,26	-
30	0,55	1,80	1,26	-

CHÚ THÍCH: Giá trị ( $H_s$ ) áp dụng đối với lớp mạ nikén mạ trong dung dịch điện phân sunfat, lớp mạ đồng mạ trong dung dịch điện phân sunfat và xianua; lớp mạ kẽm mạ trong dung dịch điện phân amôniac và xianua; lớp mạ thiếc mạ trong dung dịch điện phân axit và kiềm.

Bảng 8

Lớp mạ	Kim loại nền hay kim loại lớp dưới	Số thứ tự dung dịch	Thành phần dung dịch	Nồng độ g/l	Số lượng	Nhiệt độ °C	Phương pháp xác định
Kẽm	Thép	9	Axit sunfuric (tỷ trọng 1,84)  Axit clohydric (tỷ trọng 1,19)	50  17	-  -	18-25	Theo hiệu khối lượng
Đồng	Thép	10	Anhydric crômít  Amôni sunfat	275  110	-  -	18-25	Theo hiệu khối lượng
Niken	Thép	11	Amôni nitrat  Axit axetic	100  2 ml	-  -	70-80	Phân tích hoé nikén
Crôm	Niken,	12	Axit clohydric (tỷ	-	50 %	20-40	Theo hiệu khối

	đồng và hợp kim đồng		(tỷ trọng 1,19) Nước cất	-	50 %		lượng
Crôm	Tháp	13	Axit clohydric (tỷ trọng 1,19)	366	-	18-25	Theo hiệu khôi lượng
			Trióxit antimon	20	-		
Thiếc, hợp kim thiếc- chì, chì	Thép	14	Axit bo-flôhydric (tỷ trọng 1,15)	-	10 ml		Theo hiệu khôi lượng
			Hydrôpeôxit (30%)	-	2,5 ml	13-25	
			Nước cất	-	50 ml		

Chiều dày trung bình lớp mạ ( $H_p$ ),  $\mu\text{m}$  xác định theo công thức:

$$H_p = \frac{P \cdot 10000}{\delta \cdot S}$$

$\delta$  dày, P – khối lượng kim loại xác định được bằng phần tích hóa học, g.

#### 4 Các phương pháp kiểm tra độ xốp lớp mạ

##### 4.1 Phương pháp bột nhão

4.1.1 Phương pháp dựa trên sự tương tác hóa học của kim loại lớp dưới với chất thử tại những chỗ rỗ và không liên tục của lớp mạ với sự tạo thành những hợp chất có màu.

Phương pháp áp dụng để xác định độ xốp của các lớp mạ kim loại trên thép, đồng nhôm, kẽm và các hợp kim của chúng.

Phương pháp áp dụng được cho tất cả các chi tiết có hình dáng và kích thước bất kỳ.

##### 4.1.2 Khi kiểm tra sử dụng

- chổi lông mềm (cho phép sử dụng các dạng máy phun);
- bột nhão: thành phần bột nhão trình bày trong Bảng 9, phương pháp chế tạo ở Phụ lục 3.

##### 4.1.3 Chi tiết được làm sạch như điều 3.1.4

Dùng chổi lông hoặc máy phun quét đều một lớp bột nhão lên bề mặt lớp mạ và giữ yên không quá 10 phút.

Lượng bột nhão: từ  $0,5 \text{ g/cm}^2$  đến  $1,0 \text{ g/cm}^2$ .

Làm sạch chi tiết bằng cách xối nước cất. Chi tiết được sấy khô và tiến hành xác định các điểm rỗ trên bề mặt chi tiết.

**TCVN 4392 : 1986**

4.1.4 Trên bề mặt thử đếm số điểm có màu, tương ứng với số lỗ rõ. Trên cơ sở đó xác định độ xốp trên một đơn vị diện tích bề mặt.

Kết quả đo là giá trị trung bình của 3 phép đo.

**4.2 Phương pháp "Côđôtcốt"**

4.2.1 Phương pháp được dùng để xác định độ xốp của lớp mạ niken-crôm và đồng-niken-crôm trên các chi tiết bằng thép và hợp kim kẽm.

4.2.2 Chi tiết hoặc mẫu kiểm tra phải có diện tích bề mặt mạ không nhỏ hơn  $50 \text{ cm}^2$  và chiều dày từ 1 đến 3 mm.

Khi cắt mẫu kiểm tra từ sản phẩm cố gắng hạn chế đến mức tối đa việc gây hỏng lớp mạ do theo đường cắt.

Vị trí cắt cần được bảo vệ bằng chất chống ăn mòn.

**Bảng 9**

Kim loại nền	Lớp mạ	Thành phần hột nháy	Dấu hiệu để xác định
Đồng và hợp kim đồng	Tất cả các dạng lớp mạ (trừ kẽm)	Thành phần 1 Diphênilcacberit Axit axetic Amôni pesunfat Glyxarin Diôxit titan	Màu đỏ - nâu
		Thành phần 2 Cadion II Amôni Diôxit titan	Màu đỏ
Kẽm và hợp kim kẽm	Tất cả các dạng lớp mạ	Diphênitilocabarit Hydrôxit natri átanola Diôxit titan	Màu hồng - tím nhạt
Nhôm và hợp kim nhôm	Tất cả các dạng lớp mạ	Aliuminon Hydrô peôxit Diôxit titan	Màu hồng

**4.2.3 Thiết bị, vật liệu và hóa chất**

1) buồng thí nghiệm tạo ẩm có hệ thống nung nóng:

2) thiết bị để làm đồng đều không khí trong buồng;

3) giá đỡ mẫu.

Độ ẩm tương đối được tạo ra bằng cách dẫn không khí ẩm vào buồng thí nghiệm. Dùng nước cất để tạo ra không khí ẩm. Không được tạo ẩm bằng dung dịch muối hoặc axit.

Không cho phép có hiện tượng ngưng tụ nước ở nắp, thành buồng và giá đỡ mẫu.

Vật liệu làm buồng thí nghiệm phải có tính chất chống ăn mòn và không gây ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm.

Hoà chất:

Dồng nitrat

Sắt III clorua

Amôni clorua

Cao lanh

Phương pháp chuẩn bị xem trong Phụ lục 3.

4.2.4 Chi tiết được làm sạch như điều 3.1.4.

4.2.5 Dùng chổi lông mềm phết đều một lớp bột nhão lên bề mặt chi tiết. Chiều dày lớp bột nhão ở trạng thái ẩm phải từ 0,08 mm đến 0,2 mm.

4.2.6 Sấy khô khoảng 1 giờ ở ngoài không khí có nhiệt độ từ 18 °C đến 30 °C.

4.2.7 Sau khi sấy xong, chi tiết được đặt vào trong buồng thí nghiệm có độ ẩm tương đối từ 80 đến 90 % và nhiệt độ (38 ± 2) °C. Không cho phép có hiện tượng ngưng tụ nước trên bề mặt chi tiết.

Giữa các chi tiết và giữa chi tiết với thành buồng thí nghiệm không được tiếp xúc với nhau. Không được mở cửa buồng khi đang thí nghiệm.

4.2.8 Thời gian một chu kỳ thử nghiệm là 16 giờ, nếu không có hướng dẫn cụ thể trong các tài liệu kỹ thuật.

4.2.9 Sau khi thử nghiệm xong chi tiết được làm sạch bột nhão bằng xối nước, bàn chải mồm hoặc miếng bọt biển. Sau đó tiến hành quan sát kỹ bề mặt chi tiết.

Nếu kiểm tra nhiều chu kỳ thì trước khi tiến hành chu kỳ tiếp theo cần phết một lớp bột nhão mới.

4.2.10 Muốn làm hiện rõ cáo chổ rõ, sau khi làm sạch hết lớp bột nhão, để chi tiết trong tủ sương muối khoảng 4 giờ, hoặc để trong không khí sạch có độ ẩm tương đối 100 % ở nhiệt độ (38 ± 2) °C trong khoảng 24 giờ.

4.2.11 Xử lý kết quả theo điều 4.1.4

### 4.3 Phương pháp đặt giấy thấm

4.3.1 Phương pháp dựa trên sự tương tác hóa học của kim loại nền hoặc kim loại lớp dưới với chất thử tại những vị trí rõ và không liên tục của lớp mạ với sự tạo thành những hợp chất có màu.

Phương pháp áp dụng cho các lớp mạ kim loại trên thép, đồng và hợp kim đồng. Phương pháp chỉ áp dụng được đối với cáo chi tiết có hình dạng đơn giản cho phép đặt giấy thấm lên được.

#### 4.3.2 Chi tiết được làm sạch như điều 3.1.4

Giấy thấm được thấm ướt dung dịch thử và đặt lên bề mặt chi tiết sao cho giữa bề mặt chi tiết và giấy không còn bọt khí. Vết rõ in lên giấy thấm ướt dạng điểm hoặc đốm. Nhắc giấy lên, rửa sạch bằng nước cất và sấy khô trên kính sạch.

Dung dịch thử và chế độ thử được trình bày trong Bảng 10. Muốn biết các điểm rõ tới đồng, sau khi làm sạch, giấy thấm được đặt trên kính sạch và phết đều dung dịch ferixianua kali (40g/l). Khi đó những điểm vàng (vết rõ đến nikén) sẽ biến mất. Rửa sạch giấy thấm và sấy khô trên kính. Những điểm có màu đỏ nâu và xanh trên giấy thấm là những vết rõ đến đồng và thép.

Lớp mạ	Kim loại nền hay kim loại lớp dưới	Số dung dịch	Thành phần dung dịch	Nồng độ g/l	Thời gian giữ (phút)	Dấu hiệu của độ xốp
Crôm một lớp và nhiều lớp (Ni-Cr; Cu-Ni-Cr)	Thép	15	Perixianua kali	10	10	Điểm xanh rõ tới thép
			Amoni clorua	30		Điểm đỏ-nâu rõ tới đồng
			Netri clorua	60		Điểm vàng rõ tới nikén
Crôm một lớp và nhiều lớp (Ni-Cr)	Đồng và hợp kim đồng	16	Ferixianua kali Natri clorua	10	5	Điểm xanh rõ tới thép
Niken một lớp	Đồng và hợp kim đồng			20	10	Điểm đỏ-nâu rõ tới đồng
Niken nhiều lớp (Cu-Ni; Ni-Cu-Ni)	Thép	17	Ferixianua kali Natri clorua	10	10	Điểm xanh rõ tới thép Điểm đỏ nâu rõ tới đồng Điểm vàng rõ tới nikén
Đồng	Thép			20		Điểm xanh rõ tới thép
Thiếc	Thép			10		Điểm xanh rõ tới thép
				5	60	

Muốn biết các điểm rõ đến nikén, sau khi làm sạch, giấy thấm được đặt trên kính sạch và phết đều dung dịch dimetylgiixin trong amoniac (dimetylgiixin-2 g/l); amoniac 25 % - 500 ml/l.

Sau khi tạo thành tại những chỗ rõ điểm hoặn vết màu hồng sáng, đặc trưng đối với niken, rửa giấy thấm bằng nước và sấy khô trên kính. Khi đó những vết rõ đến thép và đồng sẽ bị mờ đi và việc đếm số lỗ rõ đến niken dễ dàng hơn.

Xác định độ xấp đối với lớp mạ crôm được tiến hành không chém qua 30 phút sau khi đã kết thúc quá trình mạ.

Các điểm rõ được quan sát bằng mắt thường.

4.3.3 Tính số lỗ rõ như sau: Đặt giấy thấm với các điểm rõ lên kính có chia sẵn thành ô thành từng  $\text{cm}^2$  một. Đếm số điểm rõ trong từng ô vuông. Cộng số điểm rõ đếm được. Đo phần diện tích giấy thấm tiếp xúc với bề mặt chi tiết và sau đó xác định số điểm rõ trên một đơn vị diện tích bề mặt.

## 5 Các phương pháp kiểm tra độ bền bám của lớp mạ

5.1 Các phương pháp kiểm tra độ bền bám của lớp mạ dựa trên sự khác nhau về các tính chất cơ lý của kim loại mạ và kim loại nền. Chọn phương pháp kiểm tra nào tùy thuộc vào vật liệu mạ, hình dáng và công dụng chi tiết nhu theo Bảng 11.

### 5.2 Phương pháp nung

5.2.1 Phương pháp được tiến hành bằng cách nung nóng mẫu kiểm tra và sau đó làm nguội nhanh.

5.2.2 Thiết bị kiểm tra bao gồm:

Lò có nhiệt độ làm việc đến  $300^\circ\text{C}$ ;

Thùng chứa nước dung tích  $10 \text{ dm}^3$ .

5.2.3 Chọn nhiệt độ nung tùy thuộc vào kim loại mạ và kim loại nền tương ứng với Sàng 12.

Bảng 11

Phương pháp kiểm tra	Vật liệu mạ						Đạng mẫu hoặc chiều dày lớp mạ
	Cr	Cu	Ni	Ni-Cu	Sn	Zn	
Phương pháp nung	+	+	+	+	+	+	Không quy định
Phương pháp uốn	+	+	+	+	+	+	Tấm và băng
Phương pháp quấn	+	+	+	+	+	+	Dây
Phương pháp khuyếch tán hydro	+	+	+	+	+	+	Không quy định
Phương pháp dưa	+	+	+	+	+	+	Lớn hơn $5 \mu\text{m}$
Phương pháp khắc	-	+	+	+	+	+	Không lớn hơn $20 \mu\text{m}$ Đối với Ni-không lớn hơn $10 \mu\text{m}$

CHÚ THÍCH: Đấu (+) ký hiệu phương pháp kiểm tra được;

Đấu (-) ký hiệu phương pháp không kiểm tra được.

Bảng 12

Kim loại nén	Nhiệt độ giữ đối với lớp mạ, °C		
	Sn-Ni; Cu; Cr; Ni; Ni-Cr	Sn và hợp kim Sn	Zn
Thép	300		190
Hợp kim kẽm	150	150	-
Nhôm và hợp kim nhôm	220		-
Đồng và hợp kim đồng	250		190

5.2.4 Mẫu được nung đến nhiệt độ lõi và giữ ở nhiệt độ đó khoảng 15 phút. Sau đó lấy và nhúng nhanh vào nước có nhiệt độ từ 15 °C đến 25 °C.

5.2.5 Độ bền bám của lớp mạ được coi là đạt nếu quan sát thấy hiện tượng tróc, bong lớp và dập.

### 5.3 Phương pháp uốn

5.3.1 Phương pháp được tiến hành bằng cách uốn mẫu kiểm tra cho tới khi gãy.

5.3.2 Mẫu thử phải có dạng bản dài từ 40mm đến 140 mm, rộng từ 10 đến 50 mm, dày không lớn hơn 3 mm.

5.3.3 Dụng cụ kiểm tra bao gồm:

Étô;

Hai trục tròn bằng thép các bon kết cấu có đường kính bằng 4 lần chiều dày mẫu và chiều dài nhỏ hơn hoặc bằng chiều dài má kẹp của étô;

Kim đet;

Dao.

5.3.4 Mẫu được kẹp chặt vào giữa hai trục trong má kẹp của étô. Dùng kim hoặc dao uốn mẫu đi một góc 90° về một phía. Sau đó uốn theo phía ngược lại. Cứ tiếp tục như vậy cho tới khi mẫu gãy. Tại chỗ gãy dùng dace kiểm tra độ bền bám của lớp mạ đối với kim loại nén.

5.3.5 Độ bền bám của lớp mạ được coi là đạt nếu quan sát thấy hiện tượng bong lớp mạ. Hiện tượng rạn, nứt lớp mạ ở chỗ gãy khi đó không tính đến.

### 5.4 Phương pháp quấn

5.4.1 Phương pháp dựa trên việc quấn mẫu dạng dây xung quanh một lõi.

5.4.2 Dụng cụ kiểm tra: một lõi bằng thép cacbon kết cấu có đường kính bằng 4 lần đường kính mẫu.

6.4.3 Quấn mẫu không ít hơn 3 vòng xung quanh lõi. Khoảng cách giữa các trục của mẫu dây khi quấn bằng hai lần đường kính của nó.

5.4.4 Độ bền bám của lớp mạ được coi là đạt nếu không quan sát thấy hiện tượng bong lớp mạ. Hiện tượng rạn nứt lớp mạ khi đó không tính đến.

### 5.5 Phương pháp khuyếch tán hydro

5.5.1 Phương pháp dựa trên sự khuyếch tán vào mẫu hydro được tách ra từ catốt.

5.5.2 Mẫu kiểm tra phải có diện tích lớp mạ không nhỏ hơn  $0,5 \text{ cm}^2$ .

5.5.3 Thiết bị kiểm tra

Bể điện phân có ampe kế và nhiệt kế;

Nguồn điện một chiều;

Anode là vật liệu không tan, ví dụ như graphit, platin, thép không rỉ.

5.5.4 Mẫu được làm catốt, treo trong dung dịch 5 % hydroxit natri, sau đó tiến hành điện phân bằng dòng điện một chiều, mật độ dòng điện:  $10 \text{ A/dm}^2$  ở nhiệt độ  $(90 \pm 5)^\circ\text{C}$  trong khoảng 15 phút.

Cho phép thay dung dịch hydroxit natri bằng dung dịch 5 % axit sunfuric. Khi đó mật độ dòng điện  $10 \text{ A/dm}^2$ , nhiệt độ  $(60 \pm 5)^\circ\text{C}$  điện phân trong khoảng 15 phút.

5.5.5 Độ bền bám của lớp mạ được coi là đạt nếu trên bề mặt mẫu không quan sát thấy hiện tượng phồng rộp hoặc bong lớp.

### 5.6 Phương pháp dũa

5.6.1 Phương pháp được tiến hành bằng cách mài ngang mẫu bằng dũa.

5.6.2 Mẫu phải được cắt vuông góc với bề mặt lớp mạ.

5.6.3 Dụng cụ kiểm tra

Étô;

Dũa phẳng có độ cứng lớn hơn độ cứng của lớp mạ.

5.6.4 Kẹp chặt mẫu trên étô dùng dũa dũa theo một góc  $45^\circ$  so với bề mặt cắt theo hướng từ kim loại nổ đến kim loại mạ.

5.6.5 Độ bền bám của lớp mạ được coi là đạt nếu trên lớp mạ không quan sát thấy hiện tượng bong lớp.

### 5.7 Phương pháp khắc vạch

5.7.1 Phương pháp bao gồm dùng một mũi nhọn cứng bằng thép vạch ién bề mặt mẫu kiểm tra, sâu đến tận kim loại nền.

**TCVN 4392 : 1986**

5.7.2 Diện tích mẫu kiểm tra không được nhỏ hơn  $0,5 \text{ cm}^2$ .

5.7.3 Dụng cụ bao gồm: dụng cụ lấy dầu có góc nhọn gần  $30^\circ$ .

5.7.4 Trên bề mặt mẫu, dùng mũi nhọn vạch không ít hơn 3 đường song song và cách nhau khoảng 2 mm, hoặc vạch thành lưới với không ít hơn 4 ô vuông có cạnh từ 1 mm đến 2 mm. Vạch phải sâu đến tận kim loại nền và phải theo một hướng.

5.7.5 Độ bền bám của lớp mạ được coi là đạt nếu trên lớp mạ giữa các đường hoặc trong lưới ô vuông không quan sát thấy hiện tượng bóc và bong lớp.

## Phụ lục của TCVN 4392 : 1986

### Phụ lục 1

#### Chuẩn bị mẫu soi kim tương

Mẫu soi kim tương được cắt ra từ chi tiết, sao cho mặt phẳng của lớp mạ vuông góc với mặt phẳng của mẫu soi.

Mẫu soi được kẹp vào ngàm giữ mẫu, hoặc đúc trong hợp kim dễ nóng chảy và các vật liệu khác như nhựa tổng hợp, thuỷ tinh hữu cơ, lưu huỳnh...

Đối với lớp mạ kim loại mềm dễ bị xước và biến dạng, đồng thời để tăng khả năng soi lớp mạ, cần mạ thêm một lớp kim loại bảo vệ dày tối thiểu 10 µm bằng phương pháp điện hoà. Chú ý trong quá trình chế tạo mẫu không được làm xát lớp mạ.

Sau khi đúc mẫu xong, tiến hành mài và đánh bóng.

Mái bắt đầu trên giấy ráp thô, sau đó chuyển sang giấy ráp tinh. Khi chuyển từ giấy giàp này sang giấy ráp khác cần phải làm sạch các hạt bụi mài vì chúng lá nguyên nhàn gảy ra các vết xước trên mẫu soi khi gia công tiếp theo. Hướng mài phải thay đổi khi chuyển mài từ giấy ráp sang giấy ráp khác. Trong quá trình mài cần phải giữ mẫu sao cho các đường mài tạc với lớp mạ một góc 45°.

Đánh bóng mẫu được tiến hành trên các máy đánh bóng với các đĩa nỉ, phốt, dạ...với chất đánh bóng và ôxyt nhôm, ôxyt crôm, ôxyt magiê...

Để tăng độ tương phản giữa lớp mạ và kim loại nền có thể tẩm thực mẫu sci bằng các chất tẩm thực cho trong bảng dưới.

Sau khi tẩm thực mẫu được rửa sạch bằng nước cất, lau bằng cồn và sấy khô.

#### Dung dịch tẩm thực mẫu

Lớp mạ	Kim loại nền hoặc kim loại lớp dưới	Thành phần dung dịch	Tỷ lệ pha	Kim loại bị tẩm thực
Kẽm	Thép	Anhydric crômít Natri sunfat	200 g/l 15 g/l	Kẽm
Niken	Đồng và hợp kim đồng, thép mạ đồng Kẽm và hợp kim kẽm	Hydrôxít amôn (tỷ trọng 0,9) Hydrôpêôxít 3 %	50 % thể tích 50 % thể tích	Đồng
Niken, crôm	Thép	Axit nitric (tỷ trọng 1,41) étanôla	5 ml 95 ml	Thép
Niken - đồng	Nhôm	Axit flohydric (tỷ trọng 0,987) Nước cất	0,5 ml 99,5 ml	Nhôm
Thiếc	Thép	Axit picric Etanôla	4 g 96 g	Thép
	Đồng và hợp kim đồng	Hydrôxít amôn (tỷ trọng 0,9) Hydrôpêôxít 3 %	50 % thể tích 50 % thể tích	Đồng

## TCVN 4392 : 1986

### Chuẩn bị hóa chất

- Các dung dịch 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 chuẩn bị bằng cách hòa tan trong nước cất.

### Dung dịch 2 và 7:

- Cân 300 g sắt III clorua, hòa tan trong trong 200 ml đến 300 ml nước cất. Hòa tan riêng ở 50 °C đến 60 °C 100 g đồng sunfat cũng trong thể tích nước cất như trên. Sau khi làm nguội đổ cả hai dung dịch đó vào bình định mức 1 lít. Đổ nước cất đến vạch đo. Tiến hành lọc dung dịch.

### Dung dịch 3

Cân 60 g sắt III clorua, hòa tan trong 20 ml nước cất. Hòa tan riêng 30 g đồng sunfat trong thể tích nước cất như vậy ở 50 °C đến 60 °C. Sau khi làm nguội, đổ cả hai dung dịch đó vào bình định mức 1 lít. Cho thêm 220 ml axit clohydric tỷ trọng 1,19 và 100 ml axit sunfuric tỷ trọng 1,84. Làm nguội dung dịch và để nước cất đến vạch đo.

### Dung dịch 4

Cân 150 g sắt III clorua, hòa tan trong 500 ml nước cất. Hòa tan riêng 31 g trioxit antimon trong 150 ml axit clohydric tỷ trọng 1,19. Đổ cả hai dung dịch vào bình định mức 1 lít. Cho thêm 250 ml axit axetic, thêm nước cất đến vạch đo.

### Dung dịch 8

Cân 50 g sắt III clorua, hòa tan trong 150 ml dung dịch axit clohydric 1N. Hòa tan riêng 20 g đồng sunfat trong 300 ml nước cất. Đổ cả hai dung dịch đó vào bình định mức 1 lít và đổ thêm nước cất đến vạch đo.

### Dung dịch 14

Cân 62 g axit boric, rót 50 ml nước cất vào chén đến khi nhận được một chất đặc sệt. Sau đó cho thêm axit clohydric và trộn liên tục cho tới khi hòa tan hoàn toàn axit boric. Cứ 62 g axit boric thì cho thêm 175 ml axit clohydric. Dung dịch chứa trong chai lọ làm bằng vật liệu hữu cơ.

Để hòa tan lớp mạ, sử dụng dung dịch axit bo-clohydric pha loáng trong nước (tỷ lệ 1:10 và hydrôpeôxít (30 %) 2,5 ml cho 100 ml axit pha loáng).

### Cách chuẩn bị bột nhão:

- 1 Bột nhão để xác định độ xốp của lớp mạ trên các chi tiết bằng thép.

Hòa tan 1 g đến 2 g α-α dipiridin trong 100 ml dung dịch axit clohydric 0,1 N đến 0,2 N.

Cứ 10 ml dung dịch trên cho thêm 10 g đến 15 g diôxit titan. Trộn đều hỗn hợp trên cho đến khi được bột nhão.

Thời gian sử dụng bột nhão 10 ngày đến 14 ngày.

- 2 Bột nhão để xác định độ xốp của lớp mạ trên đồng và hợp kim đồng.

**Thành phần 1**

Pha dung dịch 20 % difenilcacbarit trong axit axetic (băng), đốt nóng dung dịch băng hai nước cho đến khi lắng đọng difenilcacbarit (dung dịch 1). Cho二氧化 titan vào trong dung dịch trên, cứ 15 g đến 30 g cho 10 ml dung dịch. Sau đó cho thêm vào hỗn hợp dung dịch 2: dung dịch amôni pesunfat trong amôniac, cứ 10 g amôni pesunfat hòa tan trong 100 ml dung dịch amôniac 100 %. Cuối cùng chè glyxérin vào.

Tỷ lệ giữa dung dịch 1 và 2 là: (1-3) : (3-1) thể tích glyxérin lấy bằng 1/4 tổng thể tích của dung dịch 1 và 2.

Tỷ lệ tốt nhất giữa dung dịch 1 và dung dịch 2 và glyxérin là: 1 : 1 : 0,5.

Thời hạn sử dụng bột nhão 2 ngày đến 3 ngày.

**Thành phần 2**

Pha dung dịch 2 % caclon II trong nước cất (dung dịch 1) và dung dịch amôni pesunfat trong amôniac gồm 5 g đến 15 g amôni pesunfat, 5 ml đến 20 ml amôniac (tỷ trọng 0,91) pha thành 100 ml (dung dịch 2).

Trộn lẫn dung dịch 1 và 2 theo tỷ lệ 1:1, sau đó cho二氧化 titan vào, cứ 15 g đến 20 g cho 10 ml dung dịch. Trộn đều hỗn hợp trên chè đến khi nhận được bột nhão.

Thời hạn sử dụng bột nhão 3 ngày đến 4 ngày.

3 Bột nhão để xác định độ xốp lớp mạ trên các chi tiết bằng nhôm và hợp kim nhôm.

Pha dung dịch 2 % aluminon. Cho thêm二氧化 titan: cứ 15 g đến 20 g cho 10 ml dung dịch. Cho tiếp vào dung dịch 20 % đến 25 % hydrô pêôxít tỷ trọng từ 1,14 đến 1,15. Tỷ lệ thể tích giữa dung dịch aluminon và hydrôpêôxít là 1:0,5. Trộn đều hỗn hợp chè đến khi nhận được bột nhão.

Thời hạn sử dụng bột nhão là 3 giờ đến 4 giờ.

4 Bột nhão để xác định độ xốp lớp mạ trên các chi tiết bằng kẽm và hợp kim kẽm.

Pha dung dịch difeniltiocacberit trong 100 ml étanola: 0,5 g difeniltiocacberit trong 100 ml étanola (dung dịch 1). Pha dung dịch hydrôxít natri 0,5 N (dung dịch 2).

Cho thêm二氧化 titan vào dung dịch 1: Cứ 20 g đến 30 g cho 10 ml dung dịch. Sau đó đổ dung dịch 2 vào trong hỗn hợp trên. Tỷ lệ thể tích giữa dung dịch 1 và 2 là: 1:2. Trộn đều hỗn hợp cho đến khi nhận được bột nhão.

Thời hạn sử dụng bột nhão 3 ngày đến 4 ngày.

5 Bột nhão để xác định độ xốp lớp mạ theo phương pháp Côđôtcôt.

**Cách 1**

Hoà tan 2,5 g đồng nitrat với nước cất trong bình 500 cm<sup>3</sup>. Đổ thêm nước cất đến vạch định mức.

## **TCVN 4392 : 1966**

Hà tan 2,5 g sắt III clorua với nước cất trong bình 500 cm<sup>3</sup>. Đổ thêm nước cất đến vạch định mức. Dung dịch sắt III clorua bảo quản trong lọ màu hoặc để chỗ tối. Thời hạn sử dụng là 14 ngày tính từ lúc pha.

Hà tan 50 g amôni clorua với nước cất trong bình 500 cm<sup>3</sup>. Đổ thêm nước cất đến vạch định mức. Đổ vào cốc có dung tích 250 cm<sup>3</sup>: 7 cm<sup>3</sup> dung dịch đồng nitrat: 33 cm<sup>3</sup> dung dịch sắt III clorua và 10 cm<sup>3</sup> dung dịch amôni clorua. Sau đó cho 30 g cao lanh vào. Dùng đũa thuỷ tinh trộn đều cho đến khi nhận được bột nhão.

### **Cách 2**

Hà tan trong cốc có dung tích 250 cm<sup>3</sup>: 50 cm<sup>3</sup> nước cất với 0,035 g đồng nitrat: 0,165 g sắt III clorua và 1,0 g amôni clorua. Sau đó cho 30 g cao lanh vào. Dùng đũa thuỷ tinh trộn đều cho đến khi nhận được bột nhão.

Thời hạn sử dụng bột nhão: 1 ngày.

**Phụ lục 4**  
**Hoá chất sử dụng để kiểm tra lớp mạ**

Tên gọi	Công thức hoá học
Aliuminon	$C_{19}H_{11}C_3(COONH_4)_3$
Amoni nitrat	$NH_4NO_3$
Amoni sunfat	$(NH_4)_2SO_4$
Amoni clorua	$NH_4Cl$
Amoni pesunfat	$(NH_4)_2S_2O_3$
Anhydric cromit	$CrO_3$
Axit flohydric	HF
Axit boric	$H_3BO_3$
Axit axetic	$CH_3COOH$
Axit clohydric	HCl
Axit nitric	$HNO_3$
Axit picric	$[HO_3C_6H_2(NO_2)]_3$
Axit photphoric	$H_3PO_4$
Axit sunfuric	$H_2SO_4$
Antimon clorua	$SbCl_3$
Bạc nitrat	$AgNO_3$
Cadion II	$C_{16}H_{12}O_6N_6S_6Na_2$
Étanola	$C_2H_5OH$
Difenilcacbarit	$C_{13}H_{14}CN_4$
Difeniltiocacbarit	$C_{13}H_{14}SN_4$
Điôxit titan	$TiO_2$
Đồng nitrat	$Cu(NO_3)_2 \cdot 3H_2O$
Đồng sunfat	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$
Feroxianua kali	$K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$
Ferixianua kali	$K_3[Fo(CN)_6]$
Glyxérin	$C_3H_8(OH)_3$
Hydrôxyl amon	$NH_4OH$
Hydrô peôxyt	$H_2O_2$
Hydrôxyl natri	NaOH
Iốt	i
Kali iôdua	KI
Natri pesurifat	$Na_2S_2O_8$
Natri clorua	NaCl
Natri sunfat	$Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$
Oxyt magiê	MgO
Tiosunfat natri	$Na_2S_2O_3$
Trichoétylen	$C_2HCl_3$
Sắt III clorua	$FeCl_3 \cdot 6H_2O$